

V

Zpráva č. 02/2020

## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 20. května 2020

**NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:**

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s. závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001193  
**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

**Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:**

Provozní revize byla provedena při pravidelném provozu expanzní nádoby. Při pracovním tlaku 2,5 bar v topném systému je celkově v dobrém technickém stavu. Na vnějším povrchu je nádoba čistá bez závad a zjevných známek poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr na pojistném potrubí s vyznačením hodnoty pracovního tlaku na 4 bar. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

**Závěr revize:**

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 5665/5/19/R-TZ-PK3, HK3, NA, NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik



Zpráva č. 01/2020

# ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 20. května 2020

## NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001192  
**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

## Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při pravidelném provozu expanzní nádoby. Při pracovním tlaku 2,5 bar v topném systému je celkově v dobrém technickém stavu. Na vnějším povrchu je nádoba čistá bez závad, změny a zjevných známek poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr na pojistném potrubí je označen nejvyšším pracovním tlakem 4 bar. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 je seřízen na otevírací tlak 4 bar. Je společný pro všechny 4 expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

## Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech v systému ústředního vytápění objektu.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 5665/5/19/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik



V

Zpráva č. 03/2020

## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 20. května 2020

### NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s. závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001194  
**Evid. číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

### Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při pravidelném provozu expanzní nádoby. při pracovním tlaku 2,5 bar v topném systému je celkově v dobrém technickém stavu. Na vnějším povrchu je nádoba čistá bez závad a zjevných známek poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr na pojistném potrubí je v pořádku včetně vyznačení hodnoty pracovního tlaku na 4 bar. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

### Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech v systému ústředního vytápění objektu.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 5665/5/19/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik





Zpráva č. 04/2020

# ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 20. května 2020

## NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001195  
**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

## Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:


Provozní revize byla provedena při pravidelném provozu expanzní nádoby. při pracovním tlaku 2,5 bar v topném systému je celkově v dobré technickém stavu. Na vnějším povrchu je nádoba čistá bez závad a zjevných známek poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr na pojistném potrubí je v pořádku včetně vyznačení hodnoty pracovního tlaku na 4 bar. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

## Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech v systému ústředního vytápění objektu.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 5665/5/19/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik



## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 29. dubna 2019

### NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou

**Rok výroby:** 1998

**Výrobce :** ČKD Dukla a.s. závod Trutnov

**Výrobní číslo:** 001195

**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů

**Pracovní přetlak:** 5,0 bar

**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

### Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při pravidelném provozu expanzní nádoby. při pracovním tlaku 2,3 bar v topném systému je celkově v dobré technickém stavu. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr na pojistném potrubí je v pořádku včetně vyznačení hodnoty pracovního tlaku na 4 bar. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

### Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech v systému ústředního vytápění objektu.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek

č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3, HK3, NA, NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel

1 x revizní technik



# ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 29. dubna 2019

## NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

Název : Expanzní nádoba s membránou  
Rok výroby: 1998  
Výrobce : ČKD Dukla a.s. závod Trutnov  
Výrobní číslo: 001194  
Evid. Číslo:

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

## Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při pravidelném provozu expanzní nádoby. při pracovním tlaku 2,3 bar v topném systému je celkově v dobrém technickém stavu. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr na pojistném potrubí je v pořádku včetně vyznačení hodnoty pracovního tlaku na 4 bar. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

## Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech v systému ústředního vytápění objektu.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3, HK3, NA, NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik





## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 29. dubna 2019

### NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

Název : Expanzní nádoba s membránou  
Rok výroby: 1998  
Výrobce : ČKD Dukla a.s. závod Trutnov  
Výrobní číslo: 001193  
Evid. číslo:

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

### Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při pravidelném provozu expanzní nádoby. Při pracovním tlaku 2,3 bar v topném systému je celkově v dobrém technickém stavu. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr na pojistném potrubí s vyznačením hodnoty pracovního tlaku na 4 bar. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

### Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3, HK3, NA, NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik



## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 29. dubna 2019

### NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s. závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001192  
**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

### Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při pravidelném provozu expanzní nádoby. Při pracovním tlaku 2,3 bar v topném systému je celkově v dobrém technickém stavu. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr na pojistném potrubí je označen nejvyšším pracovním tlakem 4 bar. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 je seřízen na otevírací tlak 4 bar. Je společný pro všechny 4 expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

### Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech v systému ústředního vytápění objektu.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3, HK3, NA, NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik





Zpráva č. 01/2018

## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 14. května 2018

### NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001192  
**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

### Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při provozu expanzní nádoby pracovním tlakem 2,3 bar v topném systému. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr na pojistném potrubí je označen na nejvyšší pracovní tlak 4 bar.. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 je seřízen na tlak 4 bar. Je společný pro všechny 4 expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

### Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech v systému ústředního vytápění objektu.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik



## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 14. května 2018

### NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s. závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001193  
**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

### Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při provozu expanzní nádoby pracovním tlakem 2,3 bar v topném systému. V době revize byl topný systém mimo provoz. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr o průměru 160 mm a pracovním rozsahu 0 – 1 MPa je v pořádku s vyznačením hodnoty pracovního tlaku na 0,4 Mpa. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

### Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3, HK3, NA, NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik



# ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 14. května 2018

## NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s. závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001194  
**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

## Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:


Provozní revize byla provedena při provozu expanzní nádoby pracovním tlakem 2,3 bar v topném systému. V době revize byl topný systém mimo provoz. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr o průměru 160 mm a pracovním rozsahu 0 – 1 Mpa je v pořádku s vyznačením hodnoty pracovního tlaku na 0,4 Mpa. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

## Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech v systému ústředního vytápění objektu.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3, HK3, NA, NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik





## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 14. května 2018

### NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s. závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001195  
**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

### Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při provozu expanzní nádoby pracovním tlakem 2,3 bar v topném systému. V době revize byl topný systém mimo provoz. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr o průměru 160 mm a pracovním rozsahu 0 – 1 Mpa je v pořádku s vyznačením hodnoty pracovního tlaku na 0,4 MPa. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

### Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech v systému ústředního vytápění objektu.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3, HK3, NA, NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik



V

Zpráva č. 01/2017

## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 30. května 2017

### NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001192  
**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

### Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při provozu expanzní nádoby pracovním tlakem 2,5 bar v topném systému. V době revize byl topný systém odstaven z provozu. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr o průměru 160 mm a pracovním rozsahu 0 – 1 Mpa je v pořádku s vyznačením hodnoty pracovního tlaku na 0,4 Mpa. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

### Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3, HK3, NA, NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik



V

Zpráva č. 02/2017

## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 30. května 2017

### NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou

**Rok výroby:** 1998

**Výrobce :** ČKD Dukla a.s. závod Trutnov

**Výrobní číslo:** 001193

**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů

**Pracovní přetlak:** 5,0 bar

**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

### Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při provozu expanzní nádoby pracovním tlakem 2,5 bar v topném systému. V době revize byl topný systém odstaven z provozu. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr o průměru 160 mm a pracovním rozsahu 0 – 1 Mpa je v pořádku s vyznačením hodnoty pracovního tlaku na 0,4 Mpa. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

### Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek

č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

**Rozdělovník :**  
1 x provozovatel  
1 x revizní technik





## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 30. května 2017

### NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s. závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001194  
**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

### Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při provozu expanzní nádoby pracovním tlakem 2,5 bar v topném systému. V době revize byl topný systém odstaven z provozu. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr o průměru 160 mm a pracovním rozsahu 0 – 1 Mpa je v pořádku s vyznačením hodnoty pracovního tlaku na 0,4 Mpa. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

### Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3, HK3, NA, NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik



V

Zpráva č. 04/2017

## ZPRÁVA O REVIZI - ZKOUŠCE

**PROVOZOVATEL:** Dům kultury Mírové náměstí 2950 Teplice

**DRUH REVIZE - ZKOUŠKY:** Provozní revize

**DATUM REVIZE :** 30. května 2017

### NÁZEV A ÚDAJE KONTROLOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

**Název :** Expanzní nádoba s membránou  
**Rok výroby:** 1998  
**Výrobce :** ČKD Dukla a.s. závod Trutnov  
**Výrobní číslo:** 001195  
**Evid. Číslo:**

**Vnitřní objem:** 320 litrů  
**Pracovní přetlak:** 5,0 bar  
**Zkušební přetlak:** 7,5 bar

**Umístění nádoby:** Dům kultury Teplice - výměníková stanice

### Zjištěný stav zařízení, jeho změny, závady a navržená opatření:

Provozní revize byla provedena při provozu expanzní nádoby pracovním tlakem 2,5 bar v topném systému. V době revize byl topný systém odstaven z provozu. Na vnějším povrchu nebyly zjištěny žádné závady, změny ani zjevné známky poškození. Tovární štítek, kterým je expanzní nádoba opatřena od výrobce je přístupný a čitelný. Provozní tlakoměr o průměru 160 mm a pracovním rozsahu 0 – 1 Mpa je v pořádku s vyznačením hodnoty pracovního tlaku na 0,4 Mpa. Pojistný ventil pružinový DN 65 PN 40 v. č. 092366 je seřízen na tlak 4 bar a je společný pro všechny expanzní nádoby. Při zkoušce jeho funkce nebyly zjištěny závady.

### Závěr revize:

Na základě dobrého technického stavu expanzní nádoby i její výstroje je způsobilá pro další provoz při stávajících pracovních parametrech.

**Revizní technik:** Pavel Šrámek  
č. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3, HK3, NA, NB

**Rozdělovník :** 1 x provozovatel  
1 x revizní technik

