

SEZNAM DOKUMENTACE

D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D1: SO 101.1 Architektonicko-stavební řešení

Technická zpráva

D1: SO 101.1.01	Stávající stav schodiště 1.NP – Bourání	M 1: 50
D1: SO 101.1.02	Stávající stav mezanin – Bourání	M 1: 50
D1: SO 101.1.03	Stávající stav schodiště 2.NP – Bourání	M 1: 50
D1: SO 101.1.04	Stávající stav řez A-A' - Bourání	M 1: 50
D1: SO 101.1.05	Stávající stav sociální zázemí – Bourání	M 1: 50
D1: SO 101.1.06	Půdorys schodiště 1.NP	M 1: 50
D1: SO 101.1.07	Půdorys schodiště mezanin	M 1: 50
D1: SO 101.1.08	Půdorys schodiště 2.NP	M 1: 50
D1: SO 101.1.09	Řez A-A'	M 1: 50
D1: SO 101.1.10	Řez B-B'	M 1: 50
D1: SO 101.1.11	Půdorys sociálního zázemí ve 2.NP	M 1: 50
D1: SO 101.1.12	Specifikace dveří a HPL příček	M 1: 50
D1: SO 101.1.13	Výkres stropu – Pohledy	M 1: 50
D1: SO 101.1.14	Půdorys vstupní rampy	M 1: 50
D1: SO 101.1.15	Řezy vstupní rampy A-A', B-B', C-C'	M 1: 50
D1: SO 101.1.16	Detail kotevní zábradlí	M 1: 5
D1: SO 101.1.17	Pohled vstupní	M 1: 50